


Указатели предельных значений


Устанавливаются на манометры и биметаллические термометры.




! Таблица совместимости манометров и термометров со всеми вариациями указателей см. на стр. 110

Максимальная рабочая температура, °C
Нержавеющая сталь – 200
АБС-пластик – 80


Материал
Нержавеющая сталь 12Х15Г9НД
АБС-пластик




УПЗ-2 (нерж.)




УПЗ-3 (нерж.)




УПЗ-1 (нерж.)




УПЗ-3 (АБС-пластик)



УПЗ-4 (нерж.)



УПЗ-5 (нерж.)



УПЗ-5 (АБС-пластик)